

PREGLEDANA VOZILA				% U UKUPNOM BROJU VOZILA	
	UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA			1.844.967	20,95
	UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA			386.596	
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU
		UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI	1.062.811	100,00	2,75
	01	UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE	29.941	2,82	0,08
	02	UREĐAJ ZA KOČENJE	229.271	21,57	0,59
	03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	351.349	33,06	0,91
	04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	43.774	4,12	0,11
	05	SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM	30.800	2,90	0,08
	06	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI	91.498	8,61	0,24
	07	MOTOR	54.703	5,15	0,14
	08	BUKA VOZILA	8.198	0,77	0,02
	09	ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE	15.454	1,45	0,04
	10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	12.969	1,22	0,03
	11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	18.724	1,76	0,05
	12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)	83.029	7,81	0,21
	13	UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	4.289	0,40	0,01
	14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	21.551	2,03	0,06
	15	OPREMA VOZILA	43.837	4,12	0,11
	16	REGISTRACIJSKE TABLICE I OZNAKE	13.705	1,29	0,04
17	PLINSKA INSTALACIJA	9.719	0,91	0,03	