

PREGLEDANA VOZILA				% U UKUPNOM BROJU VOZILA		
	UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA			1.781.052	20,98	
	UKUPNO NEISPRAVNO VOZILA			373.706		
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU	
			UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI	1.072.122	100,00	2,87
	01	UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE	27.390	2,55	0,07	
	02	UREĐAJ ZA KOČENJE	255.712	23,85	0,68	
	03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	344.390	32,12	0,92	
	04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	38.712	3,61	0,10	
	05	SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADogradnjom	35.967	3,35	0,10	
	06	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI	80.656	7,52	0,22	
	07	MOTOR	55.880	5,21	0,15	
	08	BUKA VOZILA	5.442	0,51	0,01	
	09	ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE	9.021	0,84	0,02	
	10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	9.417	0,88	0,03	
	11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	15.869	1,48	0,04	
	12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIM VOZILIMA (EKO TEST)	100.292	9,35	0,27	
	13	UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	4.096	0,38	0,01	
	14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	20.695	1,93	0,06	
	15	OPREMA VOZILA	48.724	4,54	0,13	
	16	REGISTRACIJSKE TABLICE I OZNAKE	7.420	0,69	0,02	
17	PLINSKA INSTALACIJA	12.439	1,16	0,03		