

PREGLEDANA VOZILA				%U UKUPNOM BROJU VOZILA	
	UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA		1.774.767	21,00	
	UKUPNO NEISPRAVNO VOZILA		372.779		
OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU	
UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI		1.088.390			
01	UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE	27.010	2,48	0,07	
02	UREĐAJ ZA KOČENJE	272.199	25,01	0,73	
03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	341.795	31,40	0,92	
04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	39.074	3,59	0,10	
05	SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRAĐNJOM	38.590	3,55	0,10	
06	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI	76.930	7,07	0,21	
07	MOTOR	54.318	4,99	0,15	
08	BUKA VOZILA	5.388	0,50	0,01	
09	ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE	7.357	0,68	0,02	
10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	8.567	0,79	0,02	
11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	17.428	1,60	0,05	
12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIM VOZILIMA (EKO TEST)	104.356	9,59	0,28	
13	UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	4.345	0,40	0,01	
14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	21.613	1,99	0,06	
15	OPREMA VOZILA	53.145	4,88	0,14	
16	REGISTRACIJSKE TABLICE I OZNAKE	5.518	0,51	0,01	
17	PLINSKA INSTALACIJA	10.757	0,99	0,03	

POSTOTAK
NEISPRAVNOSTI NA
SKLOPOVIMA U ODNOSU
NA UKUPNI BROJ
UTVRĐENIH
NEISPRAVNOSTI