

UDIO GREŠAKA PREMA SKLOPOVIMA NA REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU u 2020. GODINI ZA SVE VRSTE VOZILA (prilikom prvog pregleda vozila)

| PREGLEDANA VOZILA | | | % U UKUPNOM BROJU VOZILA | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|--|------|
| | UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA | | 2.195.588 | | | |
| | UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA | | 446.410 | 20,33 | | |
| POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI | OZNAKA SKLOPA | NAZIV SKLOPA | KOLIČINA GREŠAKA | % U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI | PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU | |
| | | UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI | | 2.138.069 | 100,00 | 4,79 |
| | 00 | IDENTIFIKACIJA VOZILA | | 17.266 | 0,81 | 0,04 |
| | 01 | UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE | | 58.067 | 2,72 | 0,13 |
| | 02 | UREĐAJ ZA KOČENJE | | 550.777 | 25,76 | 1,23 |
| | 03 | UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU | | 509.591 | 23,83 | 1,14 |
| | 04 | UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST | | 62.179 | 2,91 | 0,14 |
| | 05 | SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI | | 247.102 | 11,56 | 0,55 |
| | 06 | OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES | | 230.573 | 10,78 | 0,52 |
| | 07 | MOTOR | | 204.724 | 9,58 | 0,46 |
| | 08 | UTJECAJ NA OKOLIŠ | | 7.786 | 0,36 | 0,02 |
| | 09 | ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE | | 13.738 | 0,64 | 0,03 |
| | 10 | PRIJENOSNI MEHANIZAM | | 20.943 | 0,98 | 0,05 |
| | 11 | KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI | | 46.139 | 2,16 | 0,10 |
| | 12 | ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST) | | 69.961 | 3,27 | 0,16 |
| | 13 | SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA | | 8.927 | 0,42 | 0,02 |
| | 14 | OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA | | 11.643 | 0,54 | 0,03 |
| | 15 | OPREMA VOZILA | | 75.264 | 3,52 | 0,17 |
| 16 | DODATNA ISPITIVANJA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3 | | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | PLINSKA INSTALACIJA | | 3.289 | 0,15 | 0,01 | |