

UDIO GREŠAKA PREMA SKLOPOVIMA NA REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU u 2024. GODINI ZA SVE VRSTE VOZILA (prilikom prvog pregleda vozila)

| PREGLEDANA VOZILA   |   |   | % U UKUPNOM BROJU VOZILA      |   |   |      |
|---|---|---|-------------------------------|---|---|------|
|   | UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA                     |   | 2.497.058                     | 17,11                                       |   |      |
|   |   | UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA                               |                               |   |   |      |
|   |   |   |                               | 427.256                                     |   |      |
| POSTOTAK<br>NEISPRAVNOSTI NA<br>SKLOPOVIMA U<br>ODNOSU NA UKUPNI<br>BROJ UTVRĐENIH<br>NEISPRAVNOSTI | OZNAKA<br>SKLOPA                              | NAZIV SKLOPA  | KOLIČINA<br>GREŠAKA           | % U UKUPNO UTVRĐENOM<br>BROJU NEISPRAVNOSTI | PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO<br>NEISPRAVNOM VOZILU |      |
|   |   |   | UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI |   | 100,00  | 5,87 |
|   | 00  | IDENTIFIKACIJA VOZILA                                   | 19.536                        | 0,78  | 0,05  |      |
|   | 01  | UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE                                  | 68.544                        | 2,73  | 0,16  |      |
|   | 02  | UREĐAJ ZA KOČENJE                                       | 559.173                       | 22,29                                       | 1,31  |      |
|   | 03  | UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU    | 574.251                       | 22,89                                       | 1,34  |      |
|   | 04  | UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST              | 63.815                        | 2,54  | 0,15  |      |
|   | 05  | SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI         | 394.843                       | 15,74                                       | 0,92  |      |
|   | 06  | OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES                     | 273.736                       | 10,91                                       | 0,64  |      |
|   | 07  | MOTOR   | 314.440                       | 12,53                                       | 0,74  |      |
|   | 08  | UTJECAJ NA OKOLIŠ                                       | 8.074                         | 0,32  | 0,02  |      |
|   | 09  | ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE                        | 12.844                        | 0,51  | 0,03  |      |
|   | 10  | PRIJENOSNI MEHANIZAM                                    | 20.561                        | 0,82  | 0,05  |      |
|   | 11  | KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI                            | 47.957                        | 1,91  | 0,11  |      |
|   | 12  | ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST) | 60.647                        | 2,42  | 0,14  |      |
|   | 13  | SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA                    | 7.231                         | 0,29  | 0,02  |      |
|   | 14  | OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA                        | 9.239                         | 0,37  | 0,02  |      |
|   | 15  | OPREMA VOZILA   | 69.769                        | 2,78  | 0,16  |      |
| 16  | DODATNA ISPITIVANJA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3 | 104   | 0,00                          | 0,00  |   |      |
| 17  | PLINSKA INSTALACIJA                           | 4.350   | 0,17                          | 0,01  |   |      |