

UDIO GREŠAKA PREMA SKLOPOVIMA NA REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU u 2025. GODINI ZA SVE VRSTE VOZILA (prilikom prvog pregleda vozila)

| PREGLEDANA VOZILA | | | | % U UKUPNOM BROJU VOZILA | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|--|------|
| | | UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA | 2.599.154 | 16,37 | | |
| | | UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA | 425.498 | | | |
| POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI | OZNAKA SKLOPA | NAZIV SKLOPA | KOLIČINA GREŠAKA | % U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI | PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU | |
| | | | UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI | 2.580.421 | 100,00 | 6,06 |
| | 00 | IDENTIFIKACIJA VOZILA | 21.861 | 0,85 | 0,05 | |
| | 01 | UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE | 66.127 | 2,56 | 0,16 | |
| | 02 | UREĐAJ ZA KOČENJE | 541.521 | 20,99 | 1,27 | |
| | 03 | UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU | 582.049 | 22,56 | 1,37 | |
| | 04 | UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST | 63.969 | 2,48 | 0,15 | |
| | 05 | SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI | 432.525 | 16,76 | 1,02 | |
| | 06 | OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES | 284.333 | 11,02 | 0,67 | |
| | 07 | MOTOR | 337.022 | 13,06 | 0,79 | |
| | 08 | UTJECAJ NA OKOLIŠ | 7.486 | 0,29 | 0,02 | |
| | 09 | ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE | 12.327 | 0,48 | 0,03 | |
| | 10 | PRIJENOSNI MEHANIZAM | 20.523 | 0,80 | 0,05 | |
| | 11 | KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI | 48.852 | 1,89 | 0,11 | |
| | 12 | ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST) | 59.442 | 2,30 | 0,14 | |
| | 13 | SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA | 7.033 | 0,27 | 0,02 | |
| | 14 | OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA | 10.787 | 0,42 | 0,03 | |
| | 15 | OPREMA VOZILA | 80.774 | 3,13 | 0,19 | |
| 16 | DODATNA ISPITIVANJA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3 | 162 | 0,01 | 0,00 | | |
| 17 | PLINSKA INSTALACIJA | 3.628 | 0,14 | 0,01 | | |